

住宅設備機器 検査報告書および保証内容一覧表

検査結果の見方

○	検査の結果、正常と認められ、保証サービスの対象部位となります。
●	検査の結果、正常と認められますが、保証サービスに含まれない「形状・状態」となります。
×	検査の結果異常が認められるか、検査実施不可のため、保証サービスの対象外の部位となります。

保証サービスの基準

A	機器について、本体機能および全ての付属機能において異常が認められず、 全ての本体機能および付属機能が保証対象 となります。
B	機器について、本体機能において異常が認められず、一部の付属機能または形状状態に異常が認められるものをいい、「○」(異常なし)と判定された 本体機能および付属機能が保証対象 となります。
C	機器について、本体機能に異常が認められるものをいい、 保証サービスの対象機器から除かれます。

本体機能とは	対象機器の主たる機能をいい、故障・不具合が発生した場合、対象機器本来の用途を著しく損なう機能をいいます。
付属機能とは	対象機器の利便性を高める機能として、故障・不具合が発生した場合でも直ちに対象機器本来の用途を損なわず、本体機能とは直接的に関係を有さず動作する機能をいいます。
形状状態とは	保証対象となる対象機器の本体機能および付属機能とは別に、外見上から経年劣化の有無を確認できる設置状況・接合状況等をいいます。異常の有無にかかわらず保証対象となりません。

検査番号 : []

検査日 : []

対象機器・部位 : 別表に記載の通り

対象物件 : 神奈川県茅ヶ崎市 []

保証内容 : 下表の通りの保証サービスが受けられます。ただし、当該機器の保証サービスの基準判定が「A」または「B」で、検査結果が「○」の機能に限ります。

機器名	1作業あたりの修理費用上限額	
	製造日から10年以下	製造日から10年超
給湯器	100,000円	60,000円
ガスコンロまたはIHクッキングヒーター	100,000円	30,000円
換気扇(キッチン・バス・トイレ)	100,000円	30,000円
水廻り設備(キッチン・バス・トイレ)	100,000円	20,000円

〔連絡先〕

保証内容についてのお問合せ ☎ 03-6276-2828

※不具合のご連絡は保証書に記載の専用番号まで

〔検査会社〕



東京都渋谷区代々木3-28-6いちご西参道ビル6階

対象機器		検査内容	検査結果	総合判定	特記事項	
給湯設備	本体	本体機能	(自動)給湯時、異常音がない	A1 ×	C	ガス未開栓のため、検査できませんでした。
		本体機能	追い焚き時、異常音がない	A2 ×		
		本体機能	異臭はない	A3 ×		
		本体機能	ヒートポンプの漏電遮断機は作動する	A6 機能なし		
		本体機能	沸き増し時、ヒートポンプに異常音がない	A7 機能なし		
		形状状態	本体に破損、漏水がない	A4 -		
		形状状態	配管部に破損、漏水がない	A5 -		
		形状状態	ヒートポンプに破損がない	A8 機能なし		
	操作パネル	本体機能	(風呂側)自動給湯機能は作動する	B1 ×	C	ガス未開栓のため、検査できませんでした。
		本体機能	(風呂側)追い焚き機能は作動する	B2 ×		
		本体機能	(風呂側)温度調節の操作ができる	B3 ×		
		本体機能	(キッチン側)自動給湯、温度調節の操作ができる	B5 ×		
形状状態		(風呂側)設置状況(欠損・ガタツキなど)に問題はない	B4 ●			
形状状態		(キッチン側)設置状況(欠損・ガタツキなど)に問題はない	B6 ●			
システムキッチン	水栓・給湯・排水	本体機能	カランの水流・吐水状況は正常である	E1 ○	B	ガス未開栓のため、温度調整検査できませんでした。
		本体機能	シャワーの水流・吐水状況は正常である	E2 機能なし		
		付属機能	カランとシャワーの切換不良はない	E3 機能なし		
		付属機能	温度調整(サーモスタットを含む)は正常である	E4 ×		
		付属機能	水栓レバー(ハンドル)付け根からの著しい水漏れはない	E5 ○		
		形状状態	漏水はない(水栓、シャワー、排水管)	E9 ●		
		形状状態	排水は正常である	E6 ●		
	形状状態	設置状況(欠損・ガタツキなど)に問題はない	E7 ●			
	ガスコンロ	本体機能	点火・調整ボタン(つまみ)は正常である	D1 ×	C	ガス未開栓のため、検査できませんでした。
		本体機能	強火の火炎が弱すぎない	D2 ×		
		本体機能	弱火で5秒以上消えない	D3 ×		
		形状状態	火炎ムラ・ス等、炎口詰まりはない	D4 ×		
		形状状態	異臭・異音はない	D5 ×		
		形状状態	設置状況(欠損・ガタツキなど)に問題はない	D6 ●		
	IH	本体機能	通電時にブレーカーが落ちない	D7 機能なし	-	-
		本体機能	点火・調整ボタン(つまみ)は正常である	D8 機能なし		
		形状状態	異臭・異音はない	D9 機能なし		
		形状状態	設置状況(欠損・ガタツキなど)に問題はない	D10 機能なし		
	レンジフード	本体機能	スイッチ・操作パネルが正常に反応する	C1 ○	A	機能・形状に異常は認められません。
		本体機能	換気機能(吸込み・風量など)に異常はない	C2 ○		
		付属機能	照明が付く	C3 ○		
		形状状態	異臭・異音はない	C4 ●		
		形状状態	設置状況(欠損・ガタツキなど)に問題はない	C5 ●		
	洗面化粧室	水栓・給湯・排水	本体機能	カランの水流・吐水状況は正常である	G1 ○	B
本体機能			シャワーの水流・吐水状況は正常である	G2 機能なし		
付属機能			カランとシャワーの切換不良はない	G3 機能なし		
付属機能			温度調整(サーモスタットを含む)は正常である	G4 ×		
付属機能			水栓レバー(ハンドル)付け根からの著しい水漏れはない	G5 ○		
形状状態			漏水はない(水栓、シャワー、排水管)	G8 ●		
形状状態			排水は正常である	G6 ●		
形状状態		設置状況(欠損・ガタツキなど)に問題はない	G7 ●			
洗面化粧台		付属機能	照明は付く	H1 ○	A	機能・形状に異常は認められません。
		付属機能	曇り止め機能は作動する	H2 ○		
		形状状態	設置状況(欠損・ガタツキなど)に問題はない	H3 ●		
換気扇		本体機能	スイッチ・操作パネルが正常に反応する	I1 機能なし	-	該当機能はありません。
		本体機能	換気機能(吸込み・風量など)に異常はない	I2 機能なし		
	形状状態	設置状況(欠損・ガタツキなど)に問題はない	I3 機能なし			

対象機器		検査内容		検査結果	総合判定	特記事項
システムバス	浴槽	本体機能	浴槽排水ボタンは反応する	M2 機能なし	A	機能・形状に異常は認められません。
		形状状態	浴槽の変形・破損箇所等はない	M1 ●		
		形状状態	設置状況(欠損・ガタツキなど)に問題はない	M3 ●	-	
	水栓・給湯・排水	本体機能	カランの水流・吐水状況は正常である	N1 ○	B	ガス未開栓のため、温度調整及び給湯量検査できませんでした。
		本体機能	シャワーの水流・吐水状況は正常である	N2 ○		
		付属機能	カランとシャワーの切換不良はない	N3 ○		
		付属機能	温度調整(サーモスタットを含む)は正常である	N4 ×		
		付属機能	浴槽・バルブへの給水量は十分ある	N6 ×	-	
		付属機能	水栓レバー(ハンドル)付け根からの著しい水漏れはない	N5 ○		
		形状状態	水栓まわり、シャワーまわりに漏水はない	N9 ●		
		形状状態	排水は正常である	N7 ●		
	浴室換気乾燥機	形状状態	設置状況(欠損・ガタツキなど)に問題はない	N8 ●	A	機能・形状に異常は認められません。
		本体機能	スイッチ・操作パネルが正常に反応する	O1 ○		
		本体機能	換気機能(吸込み・風量など)に異常はない	O2 ○		
		本体機能	送(涼)風・温風・乾燥・24H換気機能は作動する	O3 機能なし		
本体機能		ルーバーが正常に作動する	O5 機能なし			
温水洗浄トイレ1	本体・排水・便座機能・手洗い	形状状態	設置状況(欠損・ガタツキなど)に問題はない	O4 ●	-	機能・形状に異常は認められません。
		本体機能	水洗レバー、水洗ボタンは反応する	Q1 ○	A	
		付属機能	操作パネルのボタン操作ができる	Q6 機能なし		
		付属機能	洗浄ノズルは正常に作動する	Q7 機能なし		
		付属機能	洗浄ノズルからの給水温度は正常である	Q8 機能なし		
		付属機能	便座温度は正常である	Q9 機能なし		
		付属機能	自動開閉機能は正常に作動する	Q10 機能なし		
		形状状態	排水は正常である	Q4 ●		
		形状状態	便座・配管部分から漏水はない	Q11 機能なし	●	
		形状状態	便座の設置状況(欠損・ガタツキなど)に問題はない	Q12 ●		
		形状状態	手洗器の水流は弱すぎない	Q2 ●		
		形状状態	本体・配管部分から漏水はない	Q3 ●		
	換気扇	形状状態	本体の設置状況(欠損・ガタツキなど)に問題はない	Q5 ●	A	機能・形状に異常は認められません。
		本体機能	スイッチ・操作パネルが正常に反応する	P1 ○		
		本体機能	換気機能(吸込み・風量など)に異常はない	P2 ○		
温水洗浄トイレ2	本体・排水・便座機能・手洗い	形状状態	設置状況(欠損・ガタツキなど)に問題はない	P3 ●	-	機能・形状に異常は認められません。
		本体機能	水洗レバー、水洗ボタンは反応する	S1 ○	A	
		付属機能	操作パネルのボタン操作ができる	S6 機能なし		
		付属機能	洗浄ノズルは正常に作動する	S7 機能なし		
		付属機能	洗浄ノズルからの給水温度は正常である	S8 機能なし		
		付属機能	便座温度は正常である	S9 機能なし		
		付属機能	自動開閉機能は正常に作動する	S10 機能なし		
		形状状態	排水は正常である	S4 ●		
		形状状態	便座・配管部分から漏水はない	S11 機能なし	●	
		形状状態	便座の設置状況(欠損・ガタツキなど)に問題はない	S12 ●		
		形状状態	手洗器の水流は弱すぎない	S2 機能なし		
		形状状態	本体・配管部分から漏水はない	S3 ●		
	換気扇	形状状態	本体の設置状況(欠損・ガタツキなど)に問題はない	S5 ●	A	機能・形状に異常は認められません。
		本体機能	スイッチ・操作パネルが正常に反応する	R1 ○		
		本体機能	換気機能(吸込み・風量など)に異常はない	R2 ○		